


Circuit LED

L'éclairage professionnel au service du design




Notice de Relamping


Étapes de Relamping



1
Déconnecter la fiche de connexion afin de séparer la douille et la LED defectueuse de la tige métallique.




2
Attacher la nouvelle LED et sa douille à la tige métallique en fixant la fiche de connexion.



3
La LED est maintenant connectée.



3
Raccorder la douille et la nouvelle LED à la tige métallique.



4
Visser l'ensemble sur la tige.



5